

現行システム機器／プログラム構成一覧表

項	機器／プログラム名	型名	数量	備考
1. WEBサーバ				
1	PRIMERGY TX2550 M4 タワーベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYT2554TBN	1	
2	VMware vSphere 6 Standard, 1 CPU 5年間平日サポート付	B515ZH885	1	
3	Red Hat Enterprise Linux 7.4 媒体バンドル	PYBLB74	1	
4	Xeon プロセッサ Gold 5118 (2.30GHz/12コア/16.5MB) ×1	PYBCP52X9	1	
5	メモリー16GB (16GB 2666 RDIMM×1)	PYBME16SE	2	
6	RAID設定サービス (RAID5+Hot spare)	PYBAS5H2	1	
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C42H	1	
8	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PYBSH605D3	5	
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV103	1	
10	電源ユニット (450W)	PYBPU453	2	
11	電源ケーブル (AC100V対応/1.5m)	PYBCBP105	2	
12	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	1	
14	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2	B5141EH7C	1	
15	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト (ゲスト専用)] 5年	PYBSPN5D02	1	
16	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	1	
17	OADGキーボード (109キー/USB)	PYBKBU1T1	1	
18	USBマウス (光学式)	PYBMSU201	1	
19	電源ユニット搭載キット	PYBTKPU02	1	
20	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	
21	ServerProtect for Linux 新規パッケージ	E515CS47C	1	

2. 業務DB兼WebOPACサーバ				
1	PRIMERGY TX1310 M3 タワーベースユニット	PYT1313T3S	1	
2	Windows Server 2016 Standard (16コア) インストール	PYBWPS6	1	
3	Windows Server 2016 10 User CAL	PYBWCU10A	2	
4	Xeon プロセッサ E3-1225v6 (3.3GHz/4コア/8MB) ×1	PYBCP51E5	1	
5	メモリ8GB (8GB 2400 UDIMM×1)	PYBME08UE	1	
6	RAID設定サービス (RAID1+Hot spare)	PYBAS1H2	1	
7	内蔵3.5インチSATA HDD-1TB (7.2krpm)	PYBPH1T2E	3	
8	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	
9	DisplayPort-VGA変換カード	PYBVG001	1	
10	電源ケーブル (AC100V対応/2m)	PYBCBP101	1	
11	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
12	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	1	
13	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2	B5142MX7C	1	
14	SupportDesk Standard (Windows Server Standard) 5年	PYBSPS5D02	1	
15	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	1	
16	OADGキーボード (109キー/USB)	PYBKBU1T1	1	
17	USBマウス (光学式)	PYBMSU201	1	
18	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	
3. 電算室管理用デスクトップ端末				
1	ESPRIMO D556/S	FMVD35001	1	
2	CPU変更Celeron G3930→Core (TM) i3-7100	FMCPRCOEN	1	
3	メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAF	1	
4	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	1	

5	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	1	
6	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	1	
7	Microsoft Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	1	
8	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加(Windows10 Pro 64bit版)	FMCRDD12W	1	
4. 窓口業務用デスクトップ端末				
1	ESPRIMO D556/S	FMVD35001	11	
2	CPU変更Celeron G3930→Core (TM) i3-7100	FMCPRCOEN	11	
3	メモリ変更2GB (2GBx1) →4GB (4GBx1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAF	11	
4	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	11	
5	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	11	
6	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	13	
5. BM用ノート端末				
1	LIFEBOOK A577/S	FMVA26003	3	
2	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY05T	3	
3	802.11ac無線LAN&Bluetooth追加	FMCNET07G	3	
4	キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付)&指紋センサー追加	FMCKBD08A	3	
5	Portshutter Premium Attachment追加	FMCSECOJ2	3	
6	バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCBAT00P	3	
7	マウス添付 (光学式)	FMCPD01X	3	
8	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加	FMCRDD14Y	1	
9	HDD変更500GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	FMCHDD0GG	3	
10	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	3	
6. 館内OPAC用デスクトップ端末 (キーボード型)				
1	ESPRIMO D556/S	FMVD35001	4	
2	CPU変更Celeron G3930→Core (TM) i	FMCPRCOEN	4	

	3-7100			
3	メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAF	4	
4	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	4	
5	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	4	
7. 館内OPAC用デスクトップ端末 (タッチパネル型)				
1	ESPRIMO D556/S	FMVD35001	2	
2	CPU変更Celeron G3930→Core (TM) i3-7100	FMCPRCOEN	2	
3	メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAF	2	
4	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	2	
5	タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	2	
8. インターネット用デスクトップ端末				
1	ESPRIMO D556/S	FMVD35001	4	
2	CPU変更Celeron G3930→Core (TM) i3-7100	FMCPRCOEN	4	
3	メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAF	4	
4	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	4	
5	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	4	
6	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows10 Pro 64bit版)	FMCRDD12W	1	
9. ページプリンタ				
1	ページプリンタ	XL-9381	4	
2	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	4	
10. ネットワーク機器				
1	SH1516ATDスイッチングハブ	SH1516ATD	3	
2	SH1508ATDスイッチングハブ	SH1508ATD	11	
3	Catalyst 3650-48TS 本体 IP Services	LCS36T4SE1	1	

4	AC電源 250W	LCS296PW34	1	
11. ソフトウェア				
1	SymcEndpntPrtctn-OTHER	A514995C	27	
2	瞬快 Ver. 11.5 nami (並)	A514C68D	1	
3	瞬快 Ver. 11.5 nami (並) 追加1~ 9ライセンス	A514968E	9	
4	Windows 10 Professional Upgrade	E514515UAV	1	